

## รายงานผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เลขที่อ้างอิง 11821706

รหัสผ่าน f4b118b8

วันที่ส่งผลการตรวจ 2017-03-31 10:16:13

ได้ตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถ ศูนย์วัฒนธรรม

เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้ง กท.024/2548

หมายเลขทะเบียน ชจ 777

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภท รย.1

สรุปผลการตรวจสภาพรถ ผ่าน

ผลการรับรองให้ใช้จนถึงวันที่ 2017-06-30

**หมายเหตุ** สามารถตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ได้จาก <https://check.inspection.in.th>  
โดยใช้เลขอ้างอิงและรหัสผ่าน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านขวามือ  
หากมีข้อขัดข้องสอบถามได้ที่ 0 2271 8613-4

วันที่พิมพ์ 2017-03-31

